

DOCUMENT TECHNIQUE N°83


OBJET : MAJ TWIN31 en version EI96 3.35

Mise en œuvre de la MAJ en environnement Windows


- 1) Lancer l'exécutable «TWIN31_0335_Windows.exe»
 - a. Cliquer sur Démarrer pour lancer la MàJ du terminal




- b. Reconnaissance du terminal et vérification des logiciels internes



- c. Le lecteur redémarre et l'installation reprend.



- d. La mise à jour s'est bien déroulée, le message suivant s'affiche :




- e. En finalisation de l'installation la fenêtre ci-après est affichée, il suffit de cliquer sur la croix blanche sur fond rouge afin de quitter l'installation.




Votre lecteur Twin31 est maintenant à jour en version 3.35

Mise en œuvre de la MAJ en environnement APPLE


- 1) Selon le processeur utilisé par le Mac choisir l'application adéquate :
 - TWIN31_0335_MAC_x86 (processeur Intel)
 - TWIN310_0335_MAC_PowerPC (processeur Power Pc)
- a. Répondre Ok au message d'alerte IO_COMM puis cliquer sur charger pour une recherche automatique du terminal



- b. Le lecteur redémarre et l'installation reprend



- c. La finalisation du chargement affiche l'écran suivant :
Cliquer sur OK



Votre lecteur Twin31 est maintenant à jour en version 3.35